



Carta de Serviço

(Service Letter)

SL-012-25

NÚMERO (NUMBER)

DATA
EMISSÃO: 19/12/2025
(Date issue)

SUBSTITUTIVO: Não Sim
(Substitution) (NO) (YES)

REFERENTE AO: DATA:
(Referring to) (Date)

ASSUNTO: **Substituição do adesivo indicativo da manete do governador de hélice**
(Subject)

Página 1 de 2

INFORMATIVA

- (a) **Data Efetiva:** 19 de dezembro de 2025
- (b) **AD's Afetadas:** N/A
- (c) **Aplicabilidade:** Aeronaves RV-10 LSA equipadas com motor SMA.
- (d) **Assunto:** **Substituição do adesivo da manete – remoção do indicativo “Proibido Acionar em Voo”.**
- (e) **Condição Insegura:** Foi identificado pela Flyer Indústria Aeronáutica que o placar indicativo contendo a inscrição “Proibido Acionar em Voo”, instalado em algumas aeronaves, não representa de forma correta a funcionalidade operacional da manete do governador de hélice. A manete possui como função principal a ciclagem de óleo no governador de hélice, podendo ainda ser utilizada para ajuste de passo de hélice quando necessário, de acordo com os procedimentos operacionais aplicáveis. A manutenção do texto atual pode induzir interpretações incorretas sobre a finalidade operacional do comando.
- (f) **Conformidade:** A substituição do adesivo deve ser realizada na primeira oportunidade de manutenção ou inspeção programada, ou tão logo seja identificada a presença do indicativo inadequado em aeronave afetada.
- (g) **Ações Requeridas:**
1. Remover o adesivo existente com o texto:
 2. “Manete de Ciclagem do Governador de Hélice – Proibido Acionar em Voo”.
Preparar a área do painel removendo resíduos, mantendo acabamento e integridade do suporte e superfície.
 3. Instalar o novo adesivo com o seguinte texto:
“Manete de Ciclagem do Governador de Hélice”.

Tempo de Conformidade: No próximo evento de manutenção agendado.

Tempo de trabalho necessário: N/A

Controle de aprovação (Approval control)

Elaborado: (Elaborated)	Flyer Indústria Aeronáutica	Aprovado por: (Approved by)	Ênio José Machado	PÁGINA:	Página 1 de 2
----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------	---------	---------------



Carta de Serviço

(Service Letter)

SL-012-25

NÚMERO (NUMBER)

DATA
EMISSÃO: 19/12/2025
(Date issue)

SUBSTITUTIVO: Não Sim
(Substitution) (NO) (YES)

REFERENTE AO: DATA:
(Referring to) (Date)

ASSUNTO: **Substituição do adesivo indicativo da manete do governador de hélice**
(Subject)

Página 2 de 2

Para mais informações e/ou realizar o agendamento para o cumprimento desta carta de serviço:

➤ Departamento técnico - Flyer indústria aeronáutica LTDA.:

E-mail: departamento.tecnico@flyer.com.br

➤ Oficina de Manutenção - Ultramotores:

E-mails: Rafael Furtado Garrote - rafael.furtado@ultramotores.com.br /
- rafael.furtado@flyer.com.br

Fones: (19) 3303-3850 / (19) 99160-7266

Controle de aprovação (Approval control)

Elaborado: (Elaborated)	Flyer Indústria Aeronáutica	Aprovado por: (Approved by)	Ênio José Machado	PÁGINA:	Página 2 de 2
----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------	---------	---------------