



CARTA DE SERVIÇO

(Service Letter)

SL -010-25

NÚMERO (NUMBER)

DATA EMISSÃO: 27/10/2025
(Date issue)

SUBSTITUTIVO: Não Sim
(Substitution) (NO) (YES)

REFERENTE AO: N/A **DATA:** N/A
(Referring to) (Date)

ASSUNTO: Recomendação de Verificação do Pescador de Combustível –
(Subject) Aeronaves RV-7 e RV-8

Página 1 de 2

Data de Emissão: 27 de outubro de 2025

Data Efetiva: 27 de outubro de 2025

Assunto: Recomendação de Verificação do Pescador de Combustível –
Aeronaves RV-7 e RV-8

Modelos Afetados: RV-7 e RV-8

Ação Requerida: Foi relatado ao Departamento Técnico da Flyer Indústria Aeronáutica que, em uma aeronave RV-8 não produzida pela Flyer, o pescador de combustível apresentou travamento na posição intermediária, devido à rigidez da mangueira, impedindo a captação de combustível da metade inferior do tanque.

Embora o evento não tenha ocorrido em aeronave fabricada pela Flyer, por se tratar de modelo experimental, recomenda-se atenção especial a todas as aeronaves RV-7 e RV-8.

Recomenda-se aos operadores:

1. Utilizar preferencialmente o tanque esquerdo no início do voo, observando se há problema de capacitação com o tanque pela metade;
2. Caso haja, utilizar o tanque direito para chegar ao destino e posteriormente substituir a mangueira de capacitação do pescador;
3. Registrar qualquer ocorrência no Diário de Bordo da Aeronave.

Tempo de Conformidade: Inspeccionar o funcionamento dos pescadores de combustível observando o comportamento do indicado de combustível abaixo da metade da capacidade do tanque esquerdo.

Sinopse: Esta Carta de Serviço visa prevenir falhas no sistema de captação de combustível decorrentes de travamento do pescador na posição intermediária. A Flyer reforça que a observação de anomalias e a substituição preventiva do componente contribuem diretamente para a segurança operacional e confiabilidade da aeronave.

Controle de aprovação (Approval control)

Elaborado: (Elaborated)	Flyer Indústria Aeronáutica	Aprovado por: (Approved by)	Eng. Ênio José Machado	PÁGINA:	Página 1 de 2
----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------	---------------



CARTA DE SERVIÇO

(Service Letter)

SL -010-25

NÚMERO (NUMBER)

DATA EMISSÃO: 27/10/2025
(Date issue)

SUBSTITUTIVO: Não Sim
(Substitution) (NO) (YES)

REFERENTE AO: N/A **DATA:** N/A
(Referring to) (Date)

ASSUNTO: Recomendação de Verificação do Pescador de Combustível –
(Subject) Aeronaves RV-7 e RV-8

Página 2 de 2

Para mais informações sobre o boletim e/ou realizar o agendamento para cumprimento deste boletim de serviço:

Contato para solicitar informações sobre o boletim:

- **Departamento técnico - Flyer indústria aeronáutica Eireli:**
E-mail: departamento.tecnico@flyer.com.br

Contato para solicitar o agendamento para o cumprimento do boletim:

- **Oficina de Manutenção - Ultramotores:**
E-mails: Rafael Furtado Garrote - rafael.furtado@ultramotores.com.br /
- rafael.furtado@flyer.com.br
Fones: (19) 3303-3850 / (19) 99160-7266

Controle de aprovação (Approval control)

Elaborado: (Elaborated)	Flyer Indústria Aeronáutica	Aprovado por: (Approved by)	Eng. Ênio José Machado	PÁGINA:	Página 2 de 2
----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------	---------------